



Nr. 37487 / 19.04 2023

APROBAT,

~~Director General  
Dragoș Mariana~~

Dir.gen.adj.economic,  
Pop Marcela

CAIET DE SARCINI



privind achiziția de servicii de verificare, întreținere și reparații accidentale a instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare a incendiilor și servicii de revizii tehnice și reparații accidentale a sistemelor de securitate fizică (sistemul de televiziune cu circuit închis și sistemul de detecție și semnalizare la tentativa de efracție și agresiune)

### Introducere

Prezentul caiet de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor.

### 1. Obiectul achiziției

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare dorește să achiziționeze servicii de verificare, întreținere și reparație a instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare a incendiilor și servicii de revizii tehnice și reparație a sistemelor de securitate fizică la echipamentele aflate în administrarea unităților din subordinea D.G.A.S.P.C. Satu Mare (centre/case/locuințe protejate) și sediile autorității contractante.

Se va încheia un contract de prestări servicii a cărui durată va fi până la data de 31.12.2023 cu posibilitate de prelungire până la data de 30.04.2024 (în conformitate cu prevederile art.165 din HG nr.395/2016) fiind un contract de servicii cu caracter de regularitate.

### 2. Descrierea serviciilor

Informațiile din prezentul document și cîn actele depuse la acesta sunt prelucrate de către DGASPC Satu Mare cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date România- Județul Satu Mare- Consiliul Județean- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului- Str. Corvinilor, nr. 18, cod 440080, Satu Mare, tel/ fax. +40 261 768830, +40 261 768449, +40 261 735140;  
e-mail: [secretariat@dgaspcsm.ro](mailto:secretariat@dgaspcsm.ro), [www.dgaspcsm.ro](http://www.dgaspcsm.ro)

## **2.1 Categoria de servicii solicitate pentru perioada 01.05.2023 – 30.04.2024**

- 1) Verificare trimestrială și anuală a instalației de detectare, semnalizare și alarmare a incendiilor
- 2) Revizie tehnică semestrială pentru sistemul de televiziune cu circuit închis (camera video)
- 3) Revizie tehnică semestrială pentru sistemul de detectie și semnalizare la tentativa de efracție și agresiune
- 4) Monitorizare și intervenție pentru sistemul de detectie și semnalizare la tentativa de efracție și agresiune în afara programului de lucru și în cazul sesizării stării de pericol prin buton de panică
- 5) Monitorizare și intervenție pentru sistemul de detectie și semnalizare la tentativa de efracție și agresiune în afara programului de lucru
- 6) Monitorizare și intervenție pentru sistemul de detectie și semnalizare la tentativa de efracție și agresiune în cazul sesizării unei stări de pericol prin buton de panică prin dispecerat
- 7) Monitorizare și intervenție a sistemului de efracție și a instalației de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor în afara programului de lucru
- 8) Reparații accidentale la solicitare sau constatare în urma verificărilor/reviziilor la instalația de detectare, semnalizare și alarmare a incendiilor și la sistemul de securitate fizică

### **1) Verificare trimestrială și anuală a instalației de detectare, semnalizare și alarmare a incendiilor - 3 verificări trimestriale și 1 verificare anuală conform tabelului**

Nr. crt.	Numele centrului	Nr. instalatii de semnalizare	Componente instalatie
1.	Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare str. Crisan nr.3	1	- centrala adresabilă - detector de fum - 85 buc. - detector de gaz - 2 buc - detector neuronal - 2 buc - sirena de interior - 4 buc - sirena de exterior - 1 buc - buton de incendiu interior - 14 buc - buton de incendiu exterior - 1 buc - terminal receptor - 1 buc
2.	Căminul pentru persoane vârstnice "Șansa" Satu Mare	1	- centrala de detectie și semnalizare incendiu Bentel J 424, 8 zone - 1 buc - detector de fum - 118 buc. - detector de gaz și fum - 2 buc - sirena de interior - 8 buc - sirena de exterior - 1 buc - buton de incendiu interior - 15 buc
3.	Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități "Alexandru" Carei	1	- centrala de detectie și semnalizare incendiu Bentel J 424, 8 zone - 1 buc - detector de fum - 136 buc. - sirena de interior - 8 buc - sirena de exterior - 1 buc - buton de incendiu interior - 11 buc
4.	Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități "Sfânta Ana" Carei	2	- centrala de detectie și semnalizare incendiu Unipos FS 4000/8 zone - 2 bucăți - detector de fum - 45 buc. - detector de gaz și fum - 2 buc - sirena de interior - 6 buc

			- sirena de exterior -2 buc - buton de incendiu interior -6 buc
5.	Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități "O viața nouă" Satu Mare	2	- centrala de detectie si semnalizare incendiu Global Fire MAG 16, 8 zone, respective 16 zone – 2buc - detector de fum - 32 buc. - sirena de interior - 4 buc - sirena de exterior -2 buc - buton de incendiu interior - 7 buc
6.	Locuința protejată "Venus" Satu Mare	1	- centrala de detectie si semnalizare incendiu Polon Alfa 4900 - detector de fum - 9 buc. - detector de temperature – 1 buc - sirena de interior - 1 buc - sirena de exterior – 1 buc - buton de incendiu interior - 10 buc
7.	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare str.Corvinilor nr.18	1	- centrala de detectie si semnalizare incendiu Junior V4-2, 10 zone – 1 buc - detector de fum - 70 buc. - detector de gaz si fum - 2 buc - detector de temperature – 5 buc - sirena de interior - 10 buc - sirena de exterior -1buc - buton de incendiu interior – 14 buc - buton de incendiu exterior -1 buc
8.	Centrul de plasament al copilului "Floare de colt" Halmeu	1	centrala de detectie si semnalizare incendiu Junior V4 - detector de fum - 60 buc. - sirena de interior - 9 buc - sirena de exterior -1 buc - buton de incendiu interior - 12 buc
9.	Centrul maternal "Lorena" Satu Mare	1	- centrala de detectie si semnalizare incendiu Teletek MAG 8P - detector de fum – 21 buc. - sirena de interior – 3 buc - buton de incendiu interior – 4 buc

- 2 verificari trimestriale si 1 anuala se efectueaza in perioada 01.05.2023 – 31.12.2023
- 1 verificare trimestriala se efectueaza in perioada 01.01.2024 – 30.04.2024

**2) Revizie tehnica semestriala pentru sistemul de televiziune cu circuit închis (camera video) - 2 revizii semestriale conform tabelului**

Nr. crt.	Numele obiectivului	Nr. corpuri supravegheate	Sisteme de supraveghere Camere de supraveghere
1.	Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități "Alexandru" Carei	1 corp	1 sistem format din: – 35 camere de interior – 6 camere de exterior
2.	Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Noroieni	1 corp	1 sistem format din: - 11 camere de interior – 5 camere de exterior

3.	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare str. Crisan nr.3	1 corp	1 sistem format din: – 14 camere de interior – 3 camere de exterior
4.	Căminul pentru persoane vârstnice ”Șansa” Satu Mare	1 corp	1 sistem format din: – 1 camere de interior – 3 camere de exterior
5.	Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități ”Sfanta Ana” Carei	2 corpuri	2 sisteme: – 1 sistem clădirea B format din:7 camere de interior si 6 camere de exterior – 1 sistem clădirea C format din:10 camere de interior si 12 camere de exterior
6.	Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități „Cristiana” Carei	1 corp	1 sistem format din: – 9 camere de interior – 6 camere de exterior
7.	Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități ”O viata noua” Satu Mare	2 corpuri	1 sistem format din: – 10 camere de interior (6 clădirea A, 4 clădirea B) – 6 camere de exterior (3 clădirea A, 3 clădirea B)
8.	Locuinta protejata "Venus" Satu Mare	1 corp	1 sistem format din: – 8 camere de exterior
9.	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare str.Corvinilor nr.18	1 corp+anexe	2 sisteme: – 1 sistem format din:13 camere de interior si 3 camere de exterior – 1 sistem format din: 4 camere de interior
10.	Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Satu Mare	1 corp	1 sistem format din: – 3 camera de interior – 5 camere de exterior
11.	Centrul de asistenta si interventie a victimelor traficului de persoane, abuzului, neglijentei si exploatarei "Andrei" Satu Mare	1 corp	1 sistem format din: – 3camere de interior – 3 camere de exterior
12.	Centrul maternal "Lorena" Satu Mare	1 corp+anexe	1 sistem format din: – 3 camere de interior – 5 camere de exterior
13.	Centrul de primire in regim de urgenta – Adăpost de noapte pentru copiii strazii Hurezu Mare	3 corpuri	1 sistem format din: – 10 camere de interior – 5 camere de exterior

- 1 revizie semestrială se efectuează în perioada 01.05.2023 – 31.12.2023
- 1 revizie semestrială se efectuează în perioada 01.01.2024 – 30.04.2024

**3) Revizie tehnica semestrială pentru sistemul de detecție și semnalizare la tentativa de efracție și agresiune - 2 revizii semestriale conform tabelului**

Nr. crt.	Numele obiectivului	Componente obiectiv
1.	Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Noroieni	– centrală alarmare – 1 buc. – detector de mișcare - 3 buc. – tastatură - 1 buc. – sirena – 1 buc – buton de panică – 1 buc
2.	Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare str. Crisan nr.3	– centrală alarmare - 1 buc. – detector de mișcare - 15 buc. – tastatură – 1 buc. – sirene – 2 buc
3.	Centru de servicii de recuperare neuromotorie (de tip ambulatoriu) "Sf. Spiridon" Satu Mare	– centrală alarmare – 1 buc. – detector de mișcare – 8 buc. – tastatură – 2 buc. – sirene -1buc
4.	Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități „Cristiana” Carei	– centrală alarmare - 1 buc. – detector de mișcare - 8 buc. – tastatură – 3 buc. – sirena – 2 buc – buton de panică – 3 buc
5.	Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități "Alexandru" Carei	– centrală alarmare - 1 buc. – detector de mișcare - 46 buc. – tastatură – 2 buc. – sirena – 4 buc – buton de panică – 2 buc
6.	Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități "Sfanta Ana" Carei	– centrală alarmare - 2 buc. – detector de mișcare - 33 buc. – tastatură – 3 buc. – sirena – 4 buc – buton de panică – 2 buc
7.	Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități "O viața nouă" Satu Mare	– centrală alarmare - 1 buc. – detector de mișcare - 5 buc. – tastatură – 2 buc. – sirena – 2 buc – buton de panică – 1 buc
8.	Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare str. Corvinilor nr.18	– centrală alarmare – 3 buc. – detector de mișcare - 33 buc. – tastatură - 9 buc. – Sirene - 3 buc. – butoane de panică – 5 buc
9.	Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Satu Mare	– centrală alarmare - 1 buc. – detector de mișcare - 21 buc. – tastatură – 1 buc. – sirena – 1 buc – buton de panică – 2 buc
10.	Centrul maternal "Lorena" Satu Mare	– centrală alarmare - 1 buc. – detector de mișcare - 6 buc. – tastatură – 2 buc.

		– sirena – 1 buc – buton de panica – 2 buc
11.	Centrul de primire in regim de urgenta – Adăpost de noapte pentru copiii strazii Hurezu Mare	– centrală alarmare - 1 buc. – detector de miscare - 10 buc. – tastatura – 1 buc. – sirena – 2 buc – buton de panica – 1 buc

- 1 revizie semestrială se efectuează în perioada 01.05.2023 – 31.12.2023
- 1 revizie semestrială se efectuează în perioada 01.01.2024 – 30.04.2024

4) **Monitorizare si interventie pentru sistemul de detectie si semnalizare la tentativa de efracție si agresiune in afara programului de lucru la:**

Nr crt	Denumire	Numele obiectivului	U. M.	Cantitate solicitata
1.	Monitorizare	Centru de servicii de recuperare neuromotorie (de tip ambulatoriu) "Sf. Spiridon" Satu Mare	luna	12

5) **Monitorizare si interventie pentru sistemul de detectie si semnalizare la tentativa de efracție si agresiune in afara programului de lucru si in cazul sesizării stari de pericol prin buton de panica la:**

Nr crt	Denumire	Numele obiectivului	U. M.	Cantitate solicitata
1.	Monitorizare	Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Satu Mare	luna	12

6) **Monitorizare si interventie pentru sistemul de detectie si semnalizare la tentativa de efracție si agresiune in cazul sesizării unei stari de pericol prin buton de panica prin dispeccerat timp la:**

Nr crt	Denumire	Numele obiectivului	U. M.	Cantitate solicitata
1.	Monitorizare	Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități "Alexandru" Carei	luna	12
2.	Monitorizare	Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități "Sfanta Ana" Carei	luna	12
3.	Monitorizare	Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități "Sfanta Ana" Carei	luna	12
4.	Monitorizare	Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Noroieni	luna	12
5.	Monitorizare	Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități „Cristiana” Carei	luna	12
6.	Monitorizare	Centrul maternal "Lorena" Satu Mare	luna	12

7) **Monitorizare si interventie a sistemului de efracție și a instalației de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor în afara programului de lucru la:**

Nr crt	Denumire	Numele obiectivului	U. M.	Cantitate solicitata
1.	Monitorizare	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare str. Crisan nr.3	luna	12
2.	Monitorizare	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare str. Corvinilor nr.18	luna	12

8) **Reparatii accidentale la solicitare sau constatare în urma verificarilor/reviziilor la instalația de detectare, semnalizare și alarmare a incendiilor și la sistemul de securitate fizica**

**2.2. Caracteristici tehnice/cerințe minime**

**2.2.1. Condiții tehnice de calitate/descrierea serviciilor**

- Prestatorul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
- Serviciile prestate, în baza contractului, vor respecta standardele de calitate specifice serviciului prestat.
- În cazul serviciilor de reparații accidentale și intervenții în caz de avarie la I.D.S.A.I. și la sistemul de securitate fizica în perioada de funcționare a acestora (situații de urgență) la finalizare se vor preda beneficiarului efectiv toate piesele de schimb/componentele înlocuite.
- Operațiunile de întreținere și reparații să fie derulate pe cât posibil, astfel încât să nu afecteze programul și condițiile de viață ale beneficiarilor.
- Prestatorul va considera prevederile legale în vigoare, precum și prevederile prezentului caiet de sarcini, ca și cerințe minimale pentru serviciile oferite. În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, în perioada de derulare a contractului, achizitorul are posibilitatea de a dispune sistarea serviciilor și luarea măsurilor ce se impun sau rezilierea unilaterală a contractului.

**2.2.2. Cerințe tehnice**

**1) Pentru instalațiile de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor**

**Verificarea trimestrială** cuprinde următoarele operații:

- sunt analizate toate înregistrările din registrul jurnal și se iau măsurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corectă de funcționare;
- se acționează cel puțin un detector sau declanșator manual de alarmă în fiecare zonă, pentru a testa dacă echipamentul de control și semnalizare primește și afișează semnalul corect, pornește alarma sonoră și acționează oricare alta indicație sau dispozitiv suplimentar;
- sunt verificate funcțiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control și semnalizare;
- sunt verificate funcțiile de reținere sau eliberare ale ușilor din cadrul sistemului;
- sunt efectuate toate testele și verificările specificate de producător, furnizor sau executant;
- este analizată orice modificare structurală sau de destinație care poate afecta cerințele privind amplasarea detectoarelor, declanșatoarelor manuale de alarmare și sirenelor de alarmare.

**Verificarea anuală** cuprinde următoarele operații:

- se verifică dacă au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale;
- se verifică fiecare detector privind funcționarea corectă în conformitate cu recomandările producătorului;

- c) se verifică dacă echipamentul de control și semnalizare poate acționa fiecare dintre dispozitivele suplimentare;
- d) sunt inspectate vizual toate echipamentele și cablurile pentru a asigura că sunt sigure, neafectate și protejate corespunzător;
- e) este analizată orice modificare structurală sau de destinație care poate afecta cerințele privind amplasarea detectoarelor, declanșatoarelor manuale de alarmare și sirenelor de alarmare;
- f) sunt examinate și testate bateriile.

Orice intervenție (reparare, întreținere, verificare, modificare) efectuată la instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare a incendiilor va fi efectuată în prezența administratorului sau a persoanei de legătură și se consemnează obligatoriu de către prestator în REGISTRU DE CONTROL pentru instalațiile de detectare, semnalizare, alarmare, limitare și stingere a incendiilor existent în centru, respectiv la D.G.A.S.P.C. Corvinilor pentru D.G.A.S.P.C. Crisan.

Verificările se vor efectua în prezența persoanei responsabile din cadrul centrului, care va semna procesul verbal și în registrul de control și va păstra legătura cu prestatorul pentru remedierea problemelor. Pe echipamentul de control și semnalizare se vor afișa vizibil datele de contact ale prestatorului.

## **2) Pentru sisteme de securitate fizică (sistemul de televiziune cu circuit închis și sistemul de detectie și semnalizare)**

La revizia tehnica periodica semestrială la sistemul de televiziune cu circuit închis (camera video) se va verifica: starea camerelor, a acumulatorilor din surse, a arhivei imaginilor înregistrate și a unitatii de înregistrare (DVR). Este indicat ca anual sa se faca o verificare totala a sistemului de securitate.

La revizia tehnica periodica semestrială la sistemul de detectie și semnalizare la tentativa de efracție și agresiune se va verifica: comunicarea la dispecerat, detectorii de miscare (obturatii, pozitionare etc.) butoanele de panica și starea acumulatorilor. Este indicat ca anual sa se faca o verificare totala a sistemului de securitate.

Orice interventie la sistemele mai sus amintite (revizie, verificare, reparare, întreținere, modificare etc.) va fi efectuată în prezenta administratorului (sau persoanei de legatură) și se consemnează obligatoriu de către prestator în JURNALUL DE SERVICE și luare la cunostinta de beneficiar,

### **2.2.3. Servicii de intervenții și reparații accidentale la solicitare, pentru instalatia de detectare semnalizare și alarmare a incendiilor și a sistemelor de securitate fizica precum și reparații în urma verificărilor tehnice**

În cazul apariției unor defecțiuni (situații de urgență - avarie, intervenții accidentale), la: instalatia de detectare semnalizare și alarmare a incendiilor și a sistemelor de securitate fizica, se va interveni prompt pentru înlăturarea neconformităților/defecțiunilor constatate la echipament, în scopul aducerii acestuia la parametrii care asigura funcționarea în condiții de siguranță, conform prescripțiilor tehnice.

Durata maximă de intervenție de la anunțarea defecțiunii (avariei) până la începerea operațiunilor de constatare/remediere nu va fi mai mare de **2 ore** de la solicitarea scrisă (e-mail/fax) sau telefonică a beneficiarului efectiv pentru locațiile din municipiul Satu Mare, și **maxim 6 ore** pentru locațiile de pe raza județului Satu Mare.

La fiecare intervenție prestatorul va întocmi un proces verbal de constatare în care va consemna natura și amploarea defectului și cauzele posibile care au condus la apariția acestuia, de asemenea va întocmi, **în mod gratuit un deviz de reparație** în care se regăsesc (locația, tipul și costul pieselor necesare, manopera, cheltuieli indirecte, profit), dacă este cazul, la fel se va proceda și în cazul în care în urma verificărilor, întreținerilor echipamentelor se constată existența unor defecțiuni/neconformități.

În cazul în care valoarea devizului este sub 4.500 lei fără TVA autoritatea contractantă își rezerva dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal care poate lua forma unei comenzi ori a altui tip de document încheiat în condițiile legii.

Materialele, piesele de schimb și subansamblele, utilizate de către prestator, pentru asigurarea întreținerii și a reparațiilor în condiții optime, trebuie să întrunească toate



condițiile impuse de prevederile prescripțiilor tehnice și ale producătorului instalației, asigurând securitatea în exploatarea echipamentului.

Pentru serviciile de reparații accidentale și intervenții în caz de avarie la echipamente, se vor întocmi următoarele documente:

- Deviz de reparații, întocmit de către prestator și supus spre aprobare achizitorului, dacă este cazul;
- Comandă pentru reparații, întocmită de către beneficiar;
- Factură fiscală, întocmită de către prestator pentru fiecare locație în parte;
- Proces verbal de recepție semnat de către prestator și beneficiar;
- Declarație/certificat de conformitate de la producător pentru componentele înlocuite;
- Certificat de garanție și calitate pentru piesele de schimb înlocuite.

Aceste documente, vor sta la baza decontării prestațiilor.

#### **2.2.4. Competențe pentru prestarea serviciilor**

Pentru instalația de detectare semnalizare și alarmare a incendiilor

- a) autorizație în conformitate cu O.M.A.I. nr. 87/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;
- b) mijloace tehnice și personal de specialitate pentru efectuarea lucrărilor. Pentru care va prezenta: lista cu personalul de specialitate, copiile certificatelor de competență profesională pentru persoanele din lista (competențe - inginer sisteme de securitate și/sau tehnician pentru sisteme și instalații de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu și /sau tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces – conform Anexei nr. 3 din Ordinul nr. 87/2010; lista mijloacele tehnice din dotare pentru efectuarea lucrărilor, conform Anexei nr. 4 din Ordinul nr. 87/2010).

Pentru sistemele de securitate fizică

- a. licența de funcționare pentru efectuarea lucrărilor de instalare, verificare sau întreținerea componentelor sistemelor de alarmare împotriva efracției eliberată de I.G.P.R..
- b. mijloace tehnice și personal de specialitate pentru efectuarea lucrărilor. Pentru care va prezenta: lista cu personalul de specialitate, copiile certificatelor de competență profesională pentru persoanele din lista (competențe - inginer sisteme de Securitate, ori tehnician sisteme de Securitate); lista mijloacele tehnice din dotare pentru efectuarea lucrărilor.
- c. aviz emis de către poliție pentru dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarmare
- d. personal angajat și avizat pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului

#### **2.2.5. Cadrul legal**

Prestațiile care fac obiectul prezentei achiziții vor fi efectuate cu respectarea normativelor și reglementărilor în vigoare și reprezintă condiții tehnice și minime de calificare.

Operațiunile se vor efectua cu respectarea următoarelor acte normative:

Pentru instalația de detectare semnalizare și alarmare a incendiilor

- a) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare
- b) O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
- c) Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a - Instalații de detectare, semnalizare și alarmare, indicative P118/3-2015, cu modificările și completările ulterioare.
- d) O.M.A.I. nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare
- e) Manualele de instalare, utilizare și servicii ale echipamentelor;
- f) Documentația tehnică care a stat la baza instalării și punerii în funcțiune a echipamentelor
- g) Toată legislația, toate actele normative și prescripțiile tehnice aplicabile la data prestării serviciului.

Pentru sistemele de securitate fizica

- a) Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările ulterioare
- b) Hotărârea nr.301/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările ulterioare
- c) Manualele de instalare, utilizare și service ale echipamentelor;
- d) Documentația tehnică care a stat la baza instalării și punerii în funcțiune a echipamentelor
- e) Toată legislația, toate actele normative și prescripțiile tehnice aplicabile la data prestării serviciului.

### **2.2.6. Cerințe privind securitatea muncii**

Prestatorului îi revin toate obligațiile legate de securitate și sănătate în munca în privința lucrătorilor proprii.

Lucrătorii prestatorului vor putea intra în unitatea beneficiară a lucrării numai după efectuarea instruirii prevăzută la art. 82 alin. 2 din H.G. nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare și a instruirii privind apărarea împotriva incendiilor, de către specialiștii beneficiarului și consemnarea instruirii în fișa de instruire colectivă.

Prestatorul va asigura echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor săi și va răspunde de exploatarea, utilizarea instalațiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, mașinilor și utilajelor de orice categorie în condițiile în care creează risc de accidentare, explozie sau incendiu, datorat nerespectării instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă, instrucțiunilor de utilizare, de funcționare, de apărare împotriva incendiilor sau efectuarea lucrărilor cu personal neautorizat.

Comunicarea și cercetarea unor eventuale accidente de muncă se va face în conformitate cu legislația în vigoare. Înregistrarea accidentului de muncă petrecut în timpul derulării relației contractuale, produs din cauza lucrătorilor prestatorului, va fi înregistrat de prestator, conform legislației în vigoare. Achizitorul va fi înștiințat imediat cu privire la accidentele de muncă petrecute la unitatea beneficiară.

Pe parcursul realizării lucrărilor, prestatorul este obligat să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul executării lucrărilor, precum și la organizarea de șantier.

### **3. Unitatile din cadrul D.G.A.S.P.C. Satu Mare pentru care se solicită serviciile menționate mai sus**

Nr. crt.	Denumire locatie	Adresa	Adresa de e-mail
1.	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare	Satu Mare, str. Corvinilor nr. 18	<a href="mailto:psi@dgaspcsm.ro">psi@dgaspcsm.ro</a> <a href="mailto:administrativ@dgaspcsm.ro">administrativ@dgaspcsm.ro</a>
2.	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare	Satu Mare, str. Crisan 3	<a href="mailto:psi@dgaspcsm.ro">psi@dgaspcsm.ro</a> <a href="mailto:administrativ@dgaspcsm.ro">administrativ@dgaspcsm.ro</a>
3.	Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități "Alexandru" Carei	Carei, str. Al.Vlahuta, nr. 1	<a href="mailto:alexandru@dgaspcsm.ro">alexandru@dgaspcsm.ro</a>
4.	Căminul pentru persoane vârstnice "Șansa" Satu Mare	Satu Mare, Aleea Ilisesti nr.1	<a href="mailto:sansa@dgaspcsm.ro">sansa@dgaspcsm.ro</a>
5.	Centru de servicii de recuperare neuromotorie (de tip ambulatoriu) "Sf. Spiridon" Satu Mare	Satu Mare, str. Aurora nr.3	<a href="mailto:sfantulspiridon@dgaspcsm.ro">sfantulspiridon@dgaspcsm.ro</a>

6.	Locuința protejată "Venus" Satu Mare	Satu Mare str. Depozitelor nr. 19	venus@dgaspcsm.ro
7.	Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități "O viața nouă" Satu Mare	Satu Mare, str. Gorunului nr.22	oviatanoua@dgaspcsm.ro
8.	Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități "Sfanta Ana" Carei	Carei, str. Tireamului nr. 12-14	sfantaana@dgaspcsm.ro
9.	Centrul de plasament al copilului "Floare de colt" Halmeu	Halmeu str. Eliberării nr.86	floaredecolt@dgaspcsm.ro
10.	Centrul de primire în regim de urgență – Adăpost de noapte pentru copiii străzii Hurezu Mare	Hurezu Mare str. Principala nr.2	cpru@dgaspcsm.ro
11.	Centrul maternal "Lorena" Satu Mare	Satu Mare str. Gabriel Georgescu nr. 16	lorena@dgaspcsm.ro
12.	Centrul de asistență și intervenție a victimelor traficului de persoane, abuzului, neglijenței și exploatarei "Andrei" Satu Mare	Satu Mare str. Ilisesti nr.2	andrei@dgaspcsm.ro
13.	Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Noroieni	Noroieni, str. Principala nr. 21	cabr.noroieni@dgaspcsm.ro
14.	Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Satu Mare	Satu Mare, str. George Calinescu , nr. 1	crch@dgaspcsm.ro
15.	Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități „Cristiana” Carei	Carei str. Tireamului nr. 14	cristiana@dgaspcsm.ro

#### **4. Recepție și verificări**

Recepția constituie o componentă a sistemului calitatii, prin actul de recepție se certifică faptul că prestatorul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului.

Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini și oferta tehnico-financiară.

Recepția cantitativă și calitativă se va face conform contractului, iar în cazul serviciilor de reparații vor fi verificate cantitățile stabilite în devizul de reparație și funcționalitatea echipamentului, mențiuni care se vor consemna în procesul verbal de recepție – semnat de către beneficiar și prestator.

Achizitorul are obligația de a sesiza orice deficiență cantitativă sau calitativă în momentul recepției, care se va consemna într-un proces verbal de constatare și care va fi remediată în termen de 72 de ore, iar recepția se va admite numai după remediere.

Defecțiunile apărute în perioada de garanție vor fi anunțate de către beneficiar, în scris, prestatorul având obligația de a interveni pentru remedierea defecțiunilor de îndată de la data anunțării, prestatorul având obligația de a remedia defecțiunile, pe cheltuiala lui.

#### **5. Garantii**

Ofertantul este responsabil pentru toate componentele instalate, instalațiile și instrumentele, precum și de calitatea execuției. Ofertantul are obligația de a garanta că serviciile sunt de calitate, executate conform normelor în vigoare, nemodificând caracteristicile tehnice și de calitate ale echipamentului.

Garanția se asigură atât pentru piesele utilizate cât și pentru manopera aferentă montării/înlocuirii acestora. Prestatorul va acorda o garanție cel puțin egală cu cea acordată de producător. Piesele de schimb vor fi noi, originale, certificate și omologate.

**Întocmit,**  
**Draghici Mona**



**Responsabil achiziție,**

**Erdei Ghe. Cristian**

